

Marian Pietrasina
Cisiec ul. Trakt Cesarski 107
34-350 Węgierska Górka

22.06.2020

Zapytanie

Sz. P. Piotr Tyrlik wójt gminy Węgierska Górka

W sprawie występuję jako Przedstawiciel Lokalnego Komitetu ds. renowacji kamiennej kapliczki z końca XIX pw. Matki Boskiej Częstochowskiej.

Zwracam się z apelem o udzielenie pomocy przez gminę Węgierska Górka o pomoc w sfinansowaniu przycinki dwóch 140 letnich drzew gatunku jawor oraz lipa rosnących na działkach 3442, 3443 położonych na Małym Ciścu.

Uzasadnienie


W dniu 8 listopada 2019r. na mój Wniosek pracownicy gminy Węgierska Górka przeprowadzili oględziny drzew rosnących obok kapliczki. W powyższym protokole stwierdzono, że są w bardzo złym stanie sanitarno-zdrowotnym: jawor jest kilkakrotnie rażony piorunem oraz zaatakowany przez szkodnika w związku z powyższym zalecono 2/3 przycinki pielęgnacyjnej konarów. Protokół z oględzin został wysłany do TAURON Polska Energia SA ul. Lwowska 23 w Katowicach. 12 lutego 2020r. zostały przeprowadzone doraźne oględziny stanu zadrzewienia na w/w działkach. Przedstawiciel TAURONu stwierdził, że drzewa nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla linii 110kV Żywiec-Rajcza, ponieważ znajdują się poza pasem, jednak zalecił przycięcie drzew firmie zewnętrznej które zostało wykonane 28 lutego 2020r. Firma usunęła jedynie tylko część zdrowych konarów w odległości 5 metrów od linii 110kV. Mimo ponownej mojej interwencji 4 marca 2020r. TAURON SA utrzymał swoje stanowisko i odmówił dalszej przycinki drzew. Apeluję do wójta gminy, żeby nie dopuścić do sytuacji gdzie cały wysiłek mieszkańców włożony w odrestaurowanie kapliczki został zaprzepaszczone. Obecnie dziesiątki osób w ciągu tygodnia odwiedzają ten przepiękny zakątek.

Nie możemy dopuścić do sytuacji, gdzie kapliczki nie zniszczył pocisk artyleryjski, który uderzył w jej mury podczas drugiej wojny światowej ani też kilkakrotne rażenie pioruna, lecz unicestwi ją nasza beczynność.

Istnieje pilna potrzeba przeprowadzenia pielęgnacyjnej przycinki w/w drzew przez specjalistyczną firmę alpinistyczną.

Z poważaniem
Marian Pietrasina

Do wiadomości
Proboszcz: ks. Marek Nieciąg parafii pw. Maksymiliana Marii Kolbego w Ciścu



34-350 Węglerska Górka

Węgierska Górka, dnia 02.11.2014 r.

Protokół oględzin

spisany w dniu ...08.11.2018...

[illegible]

Netgun pulbit. relucians
odystens i polpiscus.

Victor Dr.

Podpis(y)

Stwierdzam zgodność z oryginałem

pow. żywiecki — woj. śląskie

27. 11. 2019

W O J T

Plotr Tyrlik

Do wiadomości wójta gminy

Marian Pietrasina

04.03.2020

Cisiec ul. Trakt Cesarski 107

34-350 Węgierska Górka

Zażalenie

Dotyczy nieprawidłowo wykonanej przycinki dwóch drzew na działkach 3442, 3443 w m. Cisiec w pobliżu linii 110kV Żywiec-Rajcza, Węgierska Górka-Rajcza.

Sz. P. Filip Grzegorzczuk Prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A ul. Lwowska 23,
40-389 Katowice

W odpowiedzi na Pismo z dnia 26.01.2020r. Firma TAURON dystrybucja zleciła firmie zewnętrznej przycinkę w zakresie bezpieczeństwa odległościowego od linii 110kV w m. Cisiec przesło 83-84. Załącznik Nr.1.

W lutym firma zewnętrzna przycięła najniżej położone 2 gałęzie (dwie gałęzie) 140 jawora oraz ogromnej posiadającej dwa pnie lipy. Takie lekceważenie zagrożenia przez firmę TAURON dystrybucja może doprowadzić do tragedii podczas najbliższych szalejących wichur połączonych z burzami i wyładowaniami atmosferycznymi. W 2019r. drzewo jawor przez bliskość linii energetycznej zostało dwukrotnie porażone piorunem i jest poważnie uszkodzone co potwierdza Notatka sporządzona przez merytorycznych pracowników gminy Węgierska Górka. Załącznik Nr.2

Uzasadnienie

Dwutorowa linia 110kV Żywiec-Rajcza, Węgierska Górka-Rajcza między przesłem 83-84 drastycznie obniża swoje położenie w dół kotliny z pobliskich wzgórz. Efektem tego jest sytuacja, że przewody linii wysokiego napięcia 110kV w tym miejscu są kilkanaście metrów poniżej korony 140 letnich uszkodzonych drzew. Drzewa te rosną w odległości 5m. od linii wysokiego napięcia na 7m. wzgórzu i są wysokie na co najmniej 20m. Wniosek z tego jest taki, że jeżeli zostaną wywrócone przez wiatr to muszą zerwać linię 110kV.

- Telefoniczne tłumaczenie P. Adama Króla, że firma TAURON dystrybucja ma obowiązek przycięcia drzew tylko w odległości do 5m. poziomo od linii, a nie ma obowiązku przycięcia pionowego konarów drzew rosnących kilkanaście metrów powyżej linii energetycznej.

Reasumując

Jeżeli firma TAURON dystrybucja w dalszym ciągu będzie lekceważyła zagrożenie w tym miejscu, to będę zmuszony powiadomić o tej sytuacji Nadzór Budowlany oraz inne służby powołane do tego.

Z poważaniem
Radny Rady Gminy Węgierska Górka
Marian Pietrasina

M. Pietrasina

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
ul. Batorego 17A, 43-300 Bielsko-Biała
Infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji:
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała
info@tauron-dystrybucja.pl



Bielsko-Biała, dn. 14.02.2020r.

1040138782

TD/OBB/OME/2020-02-14/0000010



Szanowny Pan
Marian Pietrasina
Cisiec
Ul. Trakt Cesarski 107
34-350 Węgierska Góra

Dotyczy: prac eksploatacyjnych przycinki drzew

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 26.01.2020r. w sprawie przycięcia drzew na działkach 3442 i 3443 w miejscowości Cisiec a usytuowanych w pobliżu dwutorowej linii 110kV Żywiec – Rajcza, Węgierska Góra – Rajcza przesło 83-84, wyjaśniamy, co następuje.


Dokonałismy analizy dokumentacji eksploatacyjnej linii, w której nie odnotowano zagrożenia w tym względzie oraz dodatkowo przeprowadziliśmy doraźne oględziny stanu zadrzewienia w dniu 12.02.2020 r. potwierdzając, że drzewa znajdujące się na przedmiotowych działkach nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla ww. linii.

Jednakże biorąc pod uwagę, iż wskazana lokalizacja jest miejscem uczęszczanym przez osoby postronne, zleciliśmy do realizacji przycinkę drzew w tym miejscu. Prace te w naszym imieniu wykona firma zewnętrzna prowadząca utrzymanie sieci w zakresie bezpiecznych odległości drzewostanu od linii w planowanym terminie do 28.02.2020 r. po uzyskaniu wszystkich zgód i zezwoleń wymaganych w tym zakresie.

W przypadku pytań sprawę w naszym imieniu prowadzi Pan Adam Król – tel. 033/813-13-09 lub 516-111-261.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
Kierownik Wydziału Eksploatacji


Wiesław Kowalski

K/o:
1xOME/AK;

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
ul. Batorego 17A, 43-300 Bielsko-Biała
Infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji:
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała
info@tauron-dystrybucja.pl



1039684112

Bielsko-Biała, dn. 20.03.2020r.

TD/OBB/OME/2020-03-20/00000004



Szanowny Pan
Marian Pietrasina
Cisiec
Ul. Trakt Cesarski 107
34-350 Węgierska Górka

Dotyczy: prac eksploatacyjnych przycinki drzew


W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 4 marca 2020r. otrzymane przez naszą Spółkę w dniu 11 marca br. w sprawie przycięcia drzew na działkach 3442 i 3443 w miejscowości Cisiec informujemy, że zgodnie z naszą deklaracją złożoną w piśmie TD/OBB/OME/2020-02-14/00000010 zrealizowaliśmy przycinkę drzew na ww. działkach w zakresie odpowiadającym przyjętym pasom eksploatacyjnym dla linii 110kV.

Tak jak już wcześniej wyjaśnialiśmy, zgodnie z nałożonym na naszą Spółkę ustawowym obowiązkiem właściwego utrzymania infrastruktury elektroenergetycznej, Spółka nasza realizuje i przestrzega procedur przyjętych w Zasadach i standardach technicznych eksploatacji sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A. Zgodnie z przytoczonymi zasadami linii 110kV poddawane są m.in. corocznym okresowym oględzinom, w których jednym z elementów jest identyfikacja zagrożeń w zakresie drzewostanu mogącego spowodować zagrożenie dla pracy linii. Miejsce wskazane przez Pana zostało wielokrotnie skontrolowane pod tym względem, zarówno w ramach czynności planowych oraz doraźnych, i w żadnej z tych kontroli nie wykazano nieprawidłowości w tym względzie. Pragniemy w tym miejscu zauważyć, że służby techniczne pracowników bądź realizujące w naszym imieniu przedmiotowy zakres podmioty zewnętrzne, rozpatrują zagrożenia przede wszystkim w stosunku do obowiązujących norm i wymagań, zakładając, iż przedstawione w tych dokumentach normy minimalizują ewentualne ryzyko związane z zagrożeniami od drzewostanu znajdującego się w pobliższej odległości od linii.

Nadmieniamy jednocześnie, że przytoczona przez Pana notatka z dnia 8.11.2019r. wskazuje głównie na zagrożenie drzew dla obiektu kultu religijnego, stąd TAURON Dystrybucja S.A. nie będąc właścicielem przedmiotowej nieruchomości, nie jest także adresatem wniosku o usunięcie drzew w tym miejscu.

Z poważaniem

K/o:
1xOME/AK;

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
Dyrektor ds. Majątku

Kazimierz Haręślak

Marian Pietrasina

Cisiec ul. Trakt Cesarski 107

34-350 Węgierska Górka

Wniosek

Urząd Gminy Węgierska Górka

W P L Y
16.09.2019
URZĄD GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
S/1
17. 09. 2019
Załącznik
podpis *Mek*
ZNAK SPRAWY

Występuję jako przedstawiciel Lokalnego Komitetu do spraw renowacji kamiennej kapliczki z końca XIX wieku pw. Matki Boskiej Częstochowskiej na Małym Ciścu.

Zwracam się w imieniu przedstawicieli Komitetu do władz gminy Węgierska Górka w celu udzielenia pomocy w ratowaniu zabytkowej kapliczki na Małym Ciścu.

Informuję władze gminy, że od dwóch lat rosnące tam drzewo jawor zostało bardzo poważnie uszkodzone przez szkodnika. Dodatkowo w sierpniu 2019r. podczas burzy zostało porażone piorunem i obecnie w 70% jest martwe. Prosimy o profesjonalną pomoc w celu usunięcia martwych konarów drzewa lub nawet całego pnia ponieważ przy najbliższej wichurze suche gałęzie mogą zniszczyć kapliczkę która podczas drugiej wojny światowej wytrzymała uderzenie pocisku o jej mury a nie wyrządził żadnej szkody. Nie dopuścimy do sytuacji związanej z tym, że nie podejmiemy odpowiednio wcześniej profesjonalnych działań w celu ratowania tego lokalnego zabytku o wartościach religijno-kulturalnych. Nie może dojść do takiej sytuacji, że kapliczki nie zdołał zniszczyć pocisk artyleryjski ani uderzenie pioruna a przez brak naszych działań doprowadzimy do jej fizycznego zniszczenia.

Z poważaniem

Marian Pietrasina

M. Pietrasina