


Marian Pietrasina
Cisiec ul. Trakt Cesarski 107
34-350 Węgierska Górka



Interpelacja

Sz. P. Piotr Tyrlik wójt gminy Węgierska Górka

Załącznik L.dz. 0.10842.2020

W sprawie występuję jako Radny Rady Gminy Węgierska Górka w związku z niebezpieczeństwami jakie występują na ścieżce dydaktycznej w Ciścu, która jest częścią szlaku pieszo-rowerowego z Węgierskiej Górki przez Cisiec, Milówkę, Rajcę aż do Ujsół oraz Rycerki.

1. Kilkudziesięcio metrowej długości rozlewisko na fragmencie ścieżki dydaktycznej (150m. poniżej boiska sportowego w Ciścu) które uniemożliwiają przejazd rowerzystom oraz przeprawę dla pieszych. Satyrycznie obrazuje to dokumentacja zdjęciowa przedstawiająca zrozpaczonego psa stojącego na skraju rozlewiska gdzie szczekiem nawołuje swojego właściciela który zszedł z roweru i zniknął pod wodą próbując przekroczyć ścieżkę dydaktyczną w Ciścu. (Załącznik Nr.1).

Pytanie nr.1

Dlaczego cyklicznie zatapiany fragment ścieżki dydaktycznej podczas „pory deszczowej” nie została odpowiednio wysoko podsypyana oraz zaniechano odprowadzenia nadmiaru wody od strony rzeki Soły mimo że są do tego warunki?

2. Oryginalny, jedyny w swoim rodzaju wąski 0,7m niebezpieczny, śliski mostek z gładkiej blachy, który jest położony na cieku wodnym łączącym deptak z kostki granitowej z ścieżką dydaktyczną tworząc w ten sposób jeden ciąg komunikacyjny (pieszo-rowerowy).

Pytanie nr.2

Czy metalowy mostek posiada odpowiednie atesty dopuszczające do jego użytkowania. Czy gmina przygotuje właściwe rozwiązanie np. mostek drewniany taki jak wykonano i zamontowano na suchym cieku w górnej części granitowego deptaka w Ciścu.

3. Oryginalne niebezpieczne kratownice z drutu żeberkowego zamontowane w kilku miejscach w poprzek ścieżki dydaktycznej, które mają zabezpieczać z góry podziemne przeprawy płazów (żab) przechodzących przez ścieżkę na drugą stronę.

Pytanie nr.3a

Czy wzdłuż ścieżki nie powinny być również zamontowane odpowiednie siatki zabezpieczające? Humorystycznie nasuwa mi się pewien wniosek: ich brak spowodowany jest być może sytuacją, że wszystkie płazy (żaby) w Ciścu w ramach projektu unijnego przeszły odpowiednie przeszkolenie i wiedzą, że przez ścieżkę na drugą stronę przechodzi się wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez człowieka tak jak to jest u ludzi przechodzących na drugą stronę drogi wyłącznie po pasach. Mieszkańcy zgłaszają, że doszło już do kilku wypadków w związku z faktem, że są źle pospawane kratownice o które łatwo zahaczyć i się wywrócić.

Pytanie nr.3b na poważnie.

Czy zamontowane w kilku miejscach w poprzek ścieżki kratownice z drutu żeberkowego posiadają odpowiednie atesty?

4. Błotnisty okresowo podtapiany fragment ścieżki dydaktycznej zejście z ul. Majora Czarkowskiego na wysokości drewnianej wiaty.

Pytanie nr.4

Czy była jakaś merytoryczna przyczyna, że na długości 30m nie podsypało 20cm wyżej kamiennego kruszywa, żeby nawierzchnia ścieżki była powyżej lustra wody w rzece Sole?

5. Puste hotele dla owadów wzdłuż ścieżki dydaktycznej.

Pytanie

Czy przyczyną, że wszystkie „hotele” są bez lokatorów tj owadów nie leży po stronie ich wadliwego wykonania, ponieważ zamontowano siatki o bardzo gęstych oczkach uniemożliwiających ich zasiedlenie oraz zapomniano o odpowiednio szerokich daszkach chroniących przed deszczem?

Zetęgnięci 4 zdjęcie.

M. Pich