

Marian Pietrasina
Cisiec ul. Trakt Cesarski 107
34-350 Węgierska Górka
tel. 600-978-958
e-mail: mpietrasina@wp.pl

06.09.2021

Zapytanie

Sz. P. Piotr Tyrlik Wójt Gminy Węgierska Górka

W sprawie występuję jako Rady Rady Gminy Węgierska Górka.

W związku z obfitymi opadami deszczu które miały miejsce w ostatnim tygodniu sierpnia 2021 r. Wezbrana rzeka Soła naniosiła na filary mostu „u Fułatów” ogromne ilości drewna które spowodowały zawężenie przepływu wody między środkowymi filarami i niebezpieczne przekierowanie całego nurtu rzeki Soły bezpośrednio na przyczółek mostowy od strony Małego Ciśca (Załącznik nr 1 dokumentacja zdjęciowa).

Dodatkowo wezbrany nurt wody wyrwał z korzeniami ogromne drzewa które to wzmocniały brzeg rzeki Soły na odcinku od mostu „u Fułatów” do opaski kamiennej przy DP1435s ul. Kard Stefana Wyszyńskiego od strony Dużego Ciśca. Ogromna ilość gruzu kamiennego utworzyła przed mostem kamienną groblę która to uniemożliwia swobodny przepływ wody na całej szerokości koryta rzeki tj. 30m i kieruje w bardzo wąskim 7m korytem cały impet przepływającej rzeki bezpośrednio na przyczółek mostowy który przy najbliższej powodzi może zostać podmyty a w konsekwencji może ulec zniszczeniu most „u Fułatów”

Pytanie 1

Czy zostaną podjęte przez gminę Węgierska Górka działania mające na celu szybkie usunięcie nagromadzonych materiałów drewnianych na filarach mostu „u Fułatów”?

Pytanie 2

Czy gmina Węgierska Górka wystąpi do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Żywcu o podjęcie bardzo pilnych prac mających na celu przekorytowanie nurtu rzeki Soły środkiem koryta oraz podjęcie prac związanych z przedłużeniem opaski z narzutu kamiennego od istniejącej już wzdłuż DP1435s w kierunku mostu „u Fułatów” od strony Dużego Ciśca?

Do wiadomości

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Żywcu

Z poważaniem
Radny Rady Gminy Węgierska Górka
Marian Pietrasina