

Marian Pietrasina
Cisiec ul. Trakt Cesarski 107
34-350 Węgierska Górka
tel: 600-978-958
e-mail: mpietrasina@wp.pl

26.03.2023

Zapytanie

Sz. P. Piotr Tyrlik Wójt Gminy Węgierska Górka

W związku z przeprowadzoną przez Radnego Rady Gminy Węgierska Górka Mariana Pietrasina inspekcją dotyczącą bezpieczeństwa na ścieżce pieszo-rowerowej w Ciścu stwierdzono następujące zagrożenia:

- 1) Zaniedbanie ze strony Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Żywcu
 - a) obok ścieżki pieszo-rowerowej na wysokości mostu „u Grzegorzaków” rośnie 5 suchych drzew (topoli) które mają połamane konary przez wiatr i w każdej chwili mogą się zwalić na ścieżkę.

Pytanie

Kto oznakował w/w drzewa czerwoną farbą w celu ich wycinki i kto powinien pilnie podjąć się tego zadania?

- b) Powyżej mostu „u Fułatów” od dwóch miesięcy w korycie rzeki Soły leżą dwa drzewa z korzeniami po ostatnich opadach deszczu, drzewa te zagrażają bezpośrednio filarom mostu gminnego.

Pytanie

Kto powinien je usunąć i czy gmina zgłosiła ten fakt do PGWWP w Żywcu?

- c) Powyżej mostu „u Fułatów” od strony drogi powiatowej DP1435s jest niezabezpieczony 100m brzeg rzeki Soły, który ulega systematycznej korozji, sytuacja taka zagraża przyczółku mostu gminnego od strony Dużego Ciśca.

- 2) Zagrożenia na infrastrukturze gminnej które powinna usunąć gmina.

- a) na moście „u Grzegorzaków” błoto powstałe z opadłych liści jesienią.

Pytanie

Dlaczego do chwili obecnej nie zostało usunięte z jezdni drogi?

- b) na wysokości mostu „u Grzegorzaków” konary starych drzew rosną z jednego końca mostu do drugiego co grozi ich złamaniu przy silnych wiatrach, a przez to może spowodować zagrożenie w ruchu samochodowym i pieszym.
 - c) na ścieżce pieszo-rowerowej na skrzyżowaniu z drogą gminną ul. Cisowa jak również ul. Spokojna istniały zabezpieczenia, które ograniczały szybki wyjazd rowerzystów na drogi publiczne. Zabezpieczenia te zostały zniszczone jednak w ścieżce są dalej zamontowane metalowe podstawy z 3cm wysokości metalowymi wypustkami, które mogą uszkodzić opony rowerów a nawet doprowadzić do wypadków.

Pytanie

Czy zostaną usunięte uszkodzone zabezpieczenia, czy na ich miejsce zostaną zamontowane inne, lub może zostanie postawiony znak koniec ścieżki rowerowej na której rowerzyści mają pierwszeństwo, jest to logiczne rozwiązanie.

- d) na ścieżce pieszo-rowerowej na wysokości zatoczki z planszami do gier oraz tenisem stołowym jest wybudowany drewniany dziurawy mostek, ponieważ zgniły tam niektóre deski i piesi oraz rowerzyści mogą połamać sobie nogi.

Pytanie

Czy zostanie w/w mostek naprawiony oraz zakonserwowany, ponieważ był on pierwszym tego typu mostkiem bez konserwacji?

- e) na ścieżce pieszo-rowerowej na wysokości ostatniego przepustu dla płazów rośnie topola która posiada ogromny konar 1/3 grubości drzewa, który może być złamany i spaść na pieszych i rowerzystów. Podobna sytuacja na ścieżce ma miejsce 200m od skrzyżowania z

ul. Cisową gdzie od strony Małego Ciśca ogromna topola ma połamane konary, które w każdej chwili mogą spaść na pieszych i rowerzystów.

Na ścieżce na wysokości bacówki po prawej jak również 100m poniżej po lewej stronie rosną ogromne topole, które potrzebują pielęgnacyjnego usunięcia suchych oraz uszkodzonych gałęzi.

Pytanie

Kto i w jakim czasie usunie w/w zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa pieszo-rowerowego na terenie Ciśca?

Z poważaniem
Radny Rady Gminy Węgierska Górka
Marian Pietrasina

