



Urząd Gminy Węgierska Górka

ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka


telefon: (33) 860-97-97, (33) 860-97-42; fax: (33) 860-97-41

e-mail: ugwg@wegierska-gorka.pl

RUZ

Węgierska Górka, 21 marca 2024 r.

RG.0003.2.2024
RADA GMINY
WĘGIERSKA GÓRKA
UL. ZIELONA 43
34-350 WĘGIERSKA GÓRKA



Wójt Gminy Węgierska Górka

Piotr Tyrlik

Zgodnie z art. 24, ust. 6 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40, z późn. zm.) przekazuję pismo radnego Leona Figury z pytaniami dotyczącymi ochrony substancji zabytkowego kościoła p.w. Św. Katarzyny w Cięcinie poprzez niezwłoczne naprawienie oryynnowania obiektu.

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) A/A

PRZEWODNICZĄCY
RADY
[Signature]
Iwona Kopeć

Załącznik:

Zapytanie radnego Leona Figury dotyczące ochrony substancji zabytkowego kościoła p.w. Św. Katarzyny w Cięcinie poprzez niezwłoczne naprawienie oryynnowania obiektu.

zam. 34-350 Ciecina , ul. 3 Maja 14

W PŁYNIŁO

URZĄD GMINY w Węgierskiej Górze

CIĘCINA, 20.03.2024 r.

SEKRETARIAŁ

Węgierska Górka

20.03.2024

0.2355.2024

PRZEWODNICZĄCA

Zał. Ldż.

podpis *Sylwia*

WĘGIERSKA GÓRKA

ZNAK SPRAWY

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

WEGIERSKA GÓRKA

Z treści przedmiotowej ekspertyzy wynika w sposób kategoriyczny , iż wymagana jest na pierwszym planie (w terminie kilku miesięcy) naprawa orynnowania z poprawą ich spadków i zwiększeniem ilości rur spustowych – str. 65 ekspertyzy . Zaznaczyć trzeba , iż to samo stwierdzenie znajduje się w części zatytuowanej jako ekspertyza budowlana.

Zaznaczam , iż Urząd Gminy jest w posiadaniu kwoty 448 979,00 zł przeznaczonej na renowację zabytkowego kościoła . Prace wprawdzie trwają , ale jak wynika ze słów ks. Proboszcza i ogłoszeń Proboszcza Parafii Cięcina, nie planuje się wykonania orynnowania , a fundusze starczą jedynie na zabezpieczenie jednej ściany kościoła .

Gdyby wcześniej wykonano postulowane już od tylu lat orynnowanie , nie trzeba by było usuwać zgnilizny a ubytki uzupełniać nowym materiałem .

Dla zobrazowania powagi sytuacji , przedkładałam zdjęcia wykonane 16 marca 2024 r., pokazujące katastrofalny stan rynien , z których woda się leje bezpośrednio na ściany drewnianego kościoła .

Mając na uwadze , iż stan rynien w chwili obecnej (co też wynika z ekspertyz) stanowi w chwili obecnej zasadnicze zagrożenie dla substancji kościoła , zwracam się z zapytaniem do Pani Przewodniczącej Rady Gminy Węgierska Górka Iwony Kopeć , kiedy w końcu zostaną podjęte działania związane z naprawą rynien .

Zwracam uwagę , iż organy Gminy są zobligowane do udzielenia odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie w terminie 14 dni , a odpowiedź winna być podana do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczne zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

