

Węgierska Górka, 30 grudnia 2021 r.

RG.0003.19.2021

WPLYNEŁO
URZĄD GMINY w Węgierskiej Górze
SEKRETARIAT
05.01.2022
Zał. L.dz. 168.2022
podpis *[signature]*
ZNAK SPRAWY

Wójt Gminy Węgierska Górka

Piotr Tyrlik

Zgodnie z art. 24, ust. 6 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) przekazuję pismo radnego Mariana Pietrasiny zawierające zapytania w związku z brakiem działań na ciekach wodnych w Ciścu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, złożone do mnie podczas sesji, w dniu 29 grudnia 2021 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

[signature]
Iwona Kopeć

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) A/A

Załącznik:

Pismo radnego Mariana Pietrasiny z zapytaniami o brak działań Wód Polskich na ciekach wodnych w Ciścu.

Marian Pietrasina
Cisiec ul. Trakt Cesarski 107
34-350 Węgierska Górka

17.12.2021

Zapytanie
Sz. P. Piotr Tyrlik Wójt Gminy Węgierska Górka

W sprawie występuję jako Radny Rady Gminy Węgierska Górka w związku ze Skargą jaką skierowałem w dniu 9 listopada do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie gdzie zarzuciłem brak działań w/w podmiotu:

W przekorytowaniu nurtu rzeki Soły środkiem koryta. Obecna sytuacja zagraża bezpośrednio mostu gminnemu „u Fułatów” w Ciścu, gdzie od strony Małego Ciśca przyczółek jest wykonany tylko z narzutu kamiennego co grozi jego podmyciu i zwaleniu się całej konstrukcji mostowej wartej 3mln zł.

Dodatkowo wniosłem o przedłużenie opaski z narzutu kamiennego od istniejącej już opaski od drogi DP1435s w kierunku przyczółka mostowego od strony Dużego Ciśca. Wezbrane wody zniszczyły brzeg rzeki Soły w tym miejscu porywają ogromne drzewa, które spiętrzyły wodę na filarach mostowych stwarzając poważne zagrożenie dla całej konstrukcji.

Dołączam odpowiedź PGWWP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 22 listopada 2022 r.

Pytanie

1. Czy Wójt Gminy Węgierska Górka wyegzekwuje na Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie wykonanie w/w inwestycji w celu zabezpieczenia majątku gminnego tj. mostu „u Fułatów” wartego 3mln zł.?
- ✓ 2. Czy i kiedy Wójt Gminy Węgierska Górka zorganizuje spotkanie członków Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska z przedstawicielem PGWWP w celu omówienia kompleksowego zabezpieczenia majątku gminnego tj. mostów gminnych, ścieżek pieszo-rowerowych, dróg gminnych oraz majątku mieszkańców gminy?

Z poważaniem
Radny Rady Gminy Węgierska Górka
Marian Pietrasina

Marian Pietrasina



Kraków, dnia 22 listopada 2021 r.

KR.ROO.051.22.2021.PP

Pan
Marcin Pietrasina
Cisiec ul. Trakt Cesarski 107
34-350 Węgierska Górka

W odpowiedzi na Pana skargę z dnia 9 listopada 2021 r., doręczoną w dniu 16 listopada 2021 r., Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przedstawia poniżej odpowiedzi na pytania skierowane we wnioskach z dnia 6 września 2021 r. oraz 5 października 2021 r.:

Czy zostaną podjęte działania mające na celu szybkie usunięcie nagromadzonych materiałów drewnianych na filarach mostu „u Fułatów”.

Likwidacja osadzonych na filarze mostu gałęzi oraz naniesionej przez wody wezbraniowe karpiny zostanie zrealizowana w miarę posiadanych środków finansowych i możliwości technicznych tutejszej jednostki. Planowany termin realizacji 2021/2022.

Czy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Żywcu podejmie bardzo pilne prace mające na celu przekorytowanie nurtu rzeki Soły środkiem koryta oraz przedłużenie opaski z narzutu kamiennego od istniejącej już wzdłuż DP1435s w kierunku mostu „u Fułatów” od strony Dużego Ciśca?

Prace zabezpieczające, związane z ewentualnym przekorytowaniem rzeki Soły oraz przedłużeniem istniejącej opaski z narzutu kamiennego zostaną wprowadzone do Programu Planowanych Inwestycji przy najbliższej aktualizacji w 2022 roku. Realizacja zadania uzależniona jest od przyznania środków finansowych oraz wiąże się z koniecznością sporządzenia dokumentacji projektowej oraz uzyskania stosownych decyzji administracyjnych. Niemniej jednak działając dwutorowo tutejsza jednostka wprowadzi do planu utrzymaniowego niezbędny zakres robót, celem zabezpieczenia istniejącej opaski.

Czy została przeprowadzona wizja w terenie w celu określenia powstałych strat oraz ustalenia zakresu przyszłych prac?

Informujemy, że wszystkie szkody w korytach cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Żywcu, w tym również w korycie rzeki Soły, są regularnie bilansowane. Oględziny w terenie zostały przeprowadzone niezwłocznie po otrzymaniu informacji o powstałych zniszczeniach i zmianach w korycie rzeki w tym rejonie.

Kto i kiedy powinien podjąć prace związane z usunięciem nagromadzonych niebezpiecznych śmieci wzdłuż Jeziora Żywieckiego. (Załącznik nr.2 zdjęcia)?

W kwestii usuwania śmieci informujemy, że Zarząd Zlewni w Żywcu cyklicznie przez cały rok prowadzi liczne akcje mające na celu usunięcie zanieczyszczeń, niesionych przez wody w czasie wezbrań.

Ponadto w bieżącym roku zostały zlecone prace związane z usuwaniem zanieczyszczeń z terenu czasy Zbiornika Tresna.

Jednocześnie PGW WP RZGW w Krakowie uprzejmie informuje, że brak terminowej odpowiedzi na wnioski z dnia 6 września 2021 r. oraz 5 października 2021 r. wynika z bardzo dużej ilości zgłoszeń spływających z terenu działania Zarządu Zlewni w Żywcu. Obecnie na terenie Żywiecczyny trwają prace związane z budową drogi ekspresowej S1 tzw. obejścia Węgierskiej Górki co również generuje większą liczbę zgłoszeń przez mieszkańców dotyczących różnego rodzaju zanieczyszczeń wód. Większość tych zgłoszeń wymaga powiadomienia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Państwowej Straży Pożarnej i Policji oraz obecności pracowników Nadzoru Wodnego w terenie.

DYREKTOR

Małgorzata Sikora

Otrzymują:

1. Adresat + email:(mpietrasina@wp.pl) + RODO
2. ZZ Żywiec - email
3. RODO a/a

